




(1-12)
0



© Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2010

Zeichnung
Info-Logo
go.bmp

Druckluftfernsteuerung

Zeichnung

Zeichnung
ch1 - ch2

5.5
43640-1412

0	601296	1	Druckluftfernsteuerung	
1	014028007	1	.Druckschalter	0,22-4bar
2	040191005	1	.T-Stück	3/8" GF134
3	001628009	1	.Außengewindetülle	3/8" AG EWO SW=19
4	041403006	1	.Kupplung	R3/8" AG GKA38
5	214253009	2	.Kabel	0,75m Pur-Isolation
6	601294	1	.Kupplungsstecker	6pol.16A220V
7	002312000	1	.Kupplung mit Tülle	1/2" GSK13
8	206433002	2	.Gummischlauch	DN13x4 PN20
9	002330008	2	.Schlauchschelle	Ø 20-23 B 8 mm
10	071293008	1	.Druckfeder	DA=23,8 L0=180 D=1,4
11	063347001	1	.Befestigungsmittel	PM-BLAU
12	063351000	0	.Aktivator	100ml